

2018. 9. 11.

연습 4 : For 루프를 이용한 배열 만들기

연습 3:불리언 연산

연습 2 : 섭씨온도를 화씨온도로 바꾸기

3. 연습 1 : 숫자의 더하기와 빼기

2. LabVIEW의 구성

1. LabVIEW 소개

윤 곽

LabVIEW 소개 (1)

◆ LabVIEW 란?



- Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench
- 미국 National Instrument (NI)社 개발
- 설계, 제어 및 테스트 시스템 구축을 위한 소프트웨어
- 그래픽 기반 데이터 흐름 방식의 프로그래밍 언어



- 엔지니어에게 익숙한 순서도 개념을 프로그래밍에 도입
- 2005년 10월, LabVIEW 8 한글화



LabVIEW 소개 (2)

LabVIEW 소개 (3)

◆ 추가 정보

- 한국내쇼날인스트루먼트 : korea.ni.com
- LabVIEW 개발자 커뮤니티 (마이랩뷰) : www.mylv.net



	LabVIEW으	구성 (1)
✤ 초	≤기 화면 (시작 -> Lab	VIEW2012	-> 시작하기)
1	LabVIEW ⁻²⁰¹²		(34 Q)
	<u> 프로젝트 생성</u> 새 프로젝트	· 보야기 기타	파일 열기 *
	도라이버 및 애드온 찾기 디바이스에 연결하여 LabVIEW의 기능을 확장합니다.	▲ 지원 : 다양한 LabVIEW 관련 수 있습니다.	LabVIEW 결잡이 LabVIEW 사용법 및 이전 버전에서 업그레이드하는 방법을 익립니다.



LabVIEW의 구성 (3)

✤ 블록 다이어그램 (Block diagram)

- 프로그램을 작성하는 창
- 함수 팔레트의 함수를 와이어로 연결하여 프로그램 작성



LabVIEW의 구성 (4)

와이어 타입	스칼라	1D 배열	2D 배열	색상
부동 소수점		(주황색
정수				파란색
불리언				녹색
문자열	******	000000000000000000000000000000000000000	RARRARRARRARRAR	분홍색
에러				노란색

"깨진 와이어"는 LabvVIEW가 자동으로 해결하 수 없는 데이터 타입 문제를 나타냅니다. 수정하지 않으면 코드가 실행되지 않습니다!

LabVIEW의 구성 (5)

✤ 프런트 패널 (Front panel)

- 사용자 인터페이스 화면
- 컨트롤 팔레트의 숫자, 버튼, 그래프 등의 인터페이스를 구성

Function Gen	erator with FM.vi	Front Panel	
File Edit Operate 강장 🖲 💵	<u>T</u> ools <u>B</u> rowse <u>W</u> in 12pt Application Fo	ndow Help ont v Hov 🐨 🐨 😵	
samples \$50 amplitude \$1,00 frequency \$20,1000 Hz square duty cycle \$50,00	signal type Sine Wave sampling rate (Hz) 1000,0 Hz phase 10,00 (%) reset phase	Waveform Plot 1,0- 0,5- 0,0- 0,5- -0,5- -1,0- 0,b0 0,b1 0,b2 0,b3 0,b4 0,b5	
FM Co FM Signal None f f 50,0000 Hz	ntrols amplitude \$0,50 offset \$1,00	Imme (s) Waveform Frequency Chart Imme (s) Waveform Frequency Chart Imme (s) Imme (s) Waveform Frequency Chart Imme (s) Imme (s) Imme (s) Waveform Frequency Chart Imme (s) Imme (s)	
<			>

LabVIEW의 구성 (6)

◆ 도구 팔레트

- 프런트패널과 블록다이어그램에서 모두 사용 가능
- 마우스의 여러 가지 기능을 선택하는 팔레트



LabVIEW의 구성 (7)

◆ 도구 바

• 실행 및 디버깅, 정렬, 문자폰트 변경 등을 수행



연습 1 (1)



- 컨트롤 > 일반 > 숫자형 팔레트
- 라벨 변경

파일(F) 편집(E) 모기(V) 프로젝트(P) 수 관 : [1] 양 왜 나미국	수행(O) 도구(T) 윈도우 pt 15pt 어플리케이션 폰	₩) 도움말(H) 트 ▼ <mark>\$=</mark> ▼ ⁶ 6 ▼ ⁶ 6 ▼ ⁶ 6 ▼		1 검색	Q 🦻		
	1	M목없음 1 프런트패널 *					
а	a+b	파일(F) 편집(E) 보기(V) 프로젝트	(P) 수행(O) 도구(T) 윈도우(V	V) 도움말(H)		Plan	E Contraction
	6 123 JOEL	◇ 관 ◎ Ⅱ 15pt 여들리	케이션 폰트 • 및 🛶 🙃 • 44	<u>1 () + </u>		<u>•</u>] 검색	<u> </u>
		a	a+b				
	a-0	0,0	, v				
		b	a-b				
		ġ o	0				
r .							

LabVIEW의 구성 (8)

◆ 프런트패널 객체



프런트패널의 객체는 컨트롤과 인디케이터로 나누어짐
 LabVIEW 데이터 흐름: 컨트롤 → 인디케이터

연습 1 (2)

- 컨트롤 > 일반 > 숫자형 팔레트 > 수직 채움 슬라이드
- 슬라이드 2 > 인디케이터로 변경





연습 1 (4)

• 도구 팔레트 > 와이어 연결



연습 1 (5)

• 저장 및 실행



LabVIEW의 구성 (9)

◆ 단축키

- 삭제: < Delete >
- 복사 및 붙여 넣기: < Ctrl + C >, < Ctrl + V >
- 아이콘 사이의 공간 넓히기: < Ctrl >을 누른 상태에서 공간 드래그
- 실행 취소 및 다시 실행: < Ctrl + Z >, < Ctrl + Shift + Z >
- 깨어진 와이어 제거: < Ctrl + B >
- 블록다이어그램 보이기: < Ctrl + E >
- 프런트패널과 블록다이어그램 정렬: < Ctrl + T >

연습 2 (1) ◆ 섭씨온도를 화씨온도로 바꾸기 ■ 화씨온도 = 섭씨온도 × 1.80 + 32.0 • 컨트롤 > 숫자형 팔레트 > 숫자형 컨트롤 • 라벨 변경 및 인디케이터로 변경 섭씨온도 화씨온도 화씨온도 섭씨온도 0 () 0 1.23 1.230

연습 2 (2)

- 함수 > 프로그래밍 > 숫자형
- 상수 생성











연습 3 (1)

◆ 불리언 연산

- 토글 스위치로 입력받은 값을 AND, OR 등의 논리 연산 수행
- 컨트롤 > 일반 > 불리언 > 수직 토글 스위치
- 라벨 변경 및 인디케이터로 변경



연습 3 (2)

- 블록 다이어그램 구성
- 함수 > 프로그래밍> 불리언



연습 3 (3)

- 함수> 프로그래밍 > 불리언 > 복합연산
- 입력 추가 (복합연산에서 마우스 오른쪽 버튼)
- 모드 변경> AND









연습 4 (1)



• 컨트롤 > 일반 > 배열, 행렬, 클러스터 팔레트





연습 4 (2)

◆ For 루프를 이용한 배열 만들기

▪ 결과 화면



연습 4 (3)

- 블록 다이어그램 구성
- 함수 > 프로그래밍 > 구조 > For 루프
- 함수 > 프로그래밍 > 숫자형
- 함수 > 수학 > 기본&특수 함수 > 삼각함수
- 터널모드 > 마지막 값



예 고

✤ LabVIEW 연습

- 일반적인 계측 시스템의 구성
- LabVIEW를 이용한 신호 측정
- 연습 5 : 수식 노드
 연습 6 : 신호 생성
 연습 7 : 신호 분석

◆ 실험 데이터 처리 방법

- 모집단과 표본
- 평균과 표준편차
- 오차
- 표와 그래프